

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г. Уфа ул. 8 Марта, 12/1 т.: (347) 252-59-52, ф.: (347) 273-42-86, e-mail: oogpn@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Аургазинский межрайонный ОНДиПР,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

453480, РБ, МР Аургазинский район с. Толбазы, ул. Парковая, 4 т./р.: (34745) 2-11-48,

e-mail: Gpnaurgazy@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 45/ 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №2 с.Толбазы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан
в лице директора Мухаметшина Эрнеста Амануловича

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов по пожарному надзору № 45 от 05.03.2021, в соответствии со ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11.00 час. до 13.00 час 30.03.2021, с 14.00 до 16.00 час. 05.04.2021, с с 14.00 до 16.00 час. 09.04.2021 проведена плановая проверка по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в здании и территории, а также филиалов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №2 с.Толбазы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453473, Республика Башкортостан, МР Аургазинский район, д.Балыккыкуль, ул.Центральная, 39;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Государственным инспектором Архангельского, Аургазинского, Кармаскалинского и Гафурийского районов РБ по пожарному надзору Савельевым Сергеем Валерьевичем

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ СОШ №2 с.Толбазы МР Аургазинский район РБ Мухаметшиным Эрнестом Амануловичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требования пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение |
|---|--|--|--|---|
| Административное здание МБДОУ Детский сад №2 д.Балыккыкуль,кирпичное здание, 1983 года постройки | | | | |
| 1 | Ширина двери разделяющий коридор фактически составляет 0,79 см, что менее требуемого 1 м. на горизонтальных участках путей эвакуации | СП 13130.2020 приказ от 19 марта 2020 г. № 194 об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.3 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,0 м - во всех остальных случаях | 10.12.2021 | |
| 2 | Перед входом в помещение столовой | п.1 ч.1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 3.13130.2009 Системы | 10.12.2021 | |

| | | | | |
|---|--|---|------------|--|
| | отсутствует световой оповещатель «Выход», согласно плана эвакуации, эвакуация людей осуществляется через данный эвакуационный выход, таким образом требуется смонтировать световое табло «Выход» над эвакуационным выходом со стороны входа в столовую | противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п 5.3 Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход" | | |
| 3 | Должностное лицо – заведующая Халикова Зульфия Наилевна ответственное за пожарную безопасность истек срок документа подтверждающий прохождение обучение по программе пожарно-технического минимума | Приказ об утверждении норм пожарной безопасности « обучение мерам пожарной безопасности работников организации» от 12 декабря №645 п.31 Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. В новой редакции закона в соответствии п. 43 Постановления Правительства Российской Федерации №1497 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.3 Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. | 10.12.2021 | |
| 4 | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | В новой редакции закона в соответствии п. 26 Постановления Правительства Российской Федерации №1497 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» | 10.12.2021 | |
| 5 | Не проведена проверка качества проведенной огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения кровли здания, согласно инструкции. | В новой редакции закона в соответствии п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации №1497 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» МДС 21-1.98 п.10.1 | 10.12.2021 | |
| 6 | Чердачное помещение не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации | СП 484.1311500.2020 приказ от 31 июля 2020 г. № 582 об утверждении свода правил «системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». п.А.1. Настоящее приложение устанавливает перечень зданий, сооружений и помещений, подлежащих оснащению безадресными и адресными системами пожарной сигнализации (таблица А.1). При наличии необходимости оснащения объекта безадресной СПС не запрещается оснащение данного объекта адресной СПС. СП 486.1311500.2020 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. п. 4.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2). | 10.12.2021 | |
| 7 | В тамбуре эвакуационного выхода отсутствует световой оповещатель «Выход» | п.1 ч.1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п 5.3 Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества | 10.12.2021 | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход" | | |
|--|--|---|--|--|

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Аургазинского, Архангельского, Гафурийского и Кармаскалинского районов по пожарному надзору Савельев С.В..

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

" 09 " апреля 20 21 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

" 09 " апреля 20 21 г.

Директор МБОУ СОШ №2 с.Толбазы МР
Аургазинский район РБ Мухаметшин Эрнест
Аманулович